Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"
lisa 1

(siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses)

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande täitja andmed
1.1. Ees- ja perekonnanimi: Teele Saul
1.2. Telefoninumber: 5218927, 6561706
1.3. E-post: Teele.Saul@26la.edu.ee
1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms:

2. Ehitise andmed		
2.1. Ehitise omanik (nimi): Tallinna linn (Tallinna Haridusamet)		
2.2. Äriregistrikood või isikukood:		
2.3. Ehitise kasutamisotstarve: Koolieelne lasteasutus (1,5 -7. aastastele lastele)		
2.4. Ehitise aadress: Kiisa 6, Tallinn 11313, Harjumaa		
2.5. Ehitusaasta: 2015	2.6. Ehitise pindala (suletud netopind m^2): 1837 m2	
2.7. Korruste arv: 2	2.8. Keldrikorruste arv: 1	2.9. Pööningu olemasolu (jah/ei): ei
2.10. Tehtud ümberehitused (viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused ja sellega seotud ehitise osad): Peale hoone üleandmist (veebruaris 2015) ümberehitusi ei ole teostatud.		
2.11. Ehitises viibivate inimeste maksimaalne arv: 184	2.12. Ehitises töötavate inimeste arv: 30	

2.13. Ehitises toimuvad tegevused (loetelu ehitises paiknevatest asutustest, ettevõtetest, rentnikest vms tegevuste või kasutamisotstarvete kaupa)	2.14. Asutuse või ettevõte juriidiline nimetus	2.15. Paiknemine ehitises (korrus või ehitise osa)	2.16. Kasutatava pindala suurus (m^2)
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja läbiviimine (1,5.- 7. aastased lapsed)	Tallinna Kiisa Lasteaed (reg. kood 75018213)	Keldrikorrus, 1. ja 2.korrus	1796 m2

2.17. Ehitise võimalikud tulekahjuriskid	**Jah**	**Ei**
Ehitises tehakse tule- või plahvatusohtlikke toiminguid		X
Ehitises ladustatakse suures koguses põlevmaterjale (enam kui 1000 m^3) või ohtlikke aineid		X
Tavapäraselt võib ehitises viibida üle 150 inimese		X

Ehitisest on inimeste evakuatsioon raskendatud või keerukas		X
Ehitises viibivad ööpäev ringi külastajad		X
Ehitises viibivad hoolealused (sh nii päevasel ajal kui ka ööpäev ringi)	X	
Tulekahju tagajärjel võivad tekkida suured varakahjud		X
Päästetöö tegemine on ehitises keerukas (nt ligipääs ehitisele, ohtlike ainete olemasolu, pikad sisenemisteekonnad, kustutamistööde keerukus jne)		X
Vajaduse korral märkida muu tulekahjurisk:		X

2.18. Kas ehitise omanik ning valdaja on üks ja sama isik?		X
Tulenevalt lasteaia direktori ametijuhendist on valdaja kohustus täita seadusandlusest tulenevaid korralduslikke tuleohutusnõudeid. Tallinna Kiisa Lasteaia tuleohutuskorraldus on kinnitatud lasteaia direktori 05.04.2015 käskkirjaga nr 1-5/20. Lasteaia töötajatele tutvustab tulekahju korral tegutsemise plaani lasteaia direktor.		
2.19. Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	X	
Lahendus on toodud Tallinna Kiisa Lasteaia tulekahju korral tegutsemise plaanis (kinnitatud direktori 04.04.15 käskkirjaga nr 1-5/19)		
2.20. Kas on olemas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem/joonis?	X	
Skeem on direktori direktori 04.04.15 käskkirjaga nr 1-5/19 kinnitatud asutuse tulekahju korral tegutsemise plaanis		
2.21. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m^3 põlevmaterjale (st suures koguses põlevmaterjali ladustamine)?		X
Kas sellisel juhul on objekti territooriumil põlevmaterjali ladustamise kohta koostatud plaan (sisaldab näiteks põlevmaterjalide ladustamise asukohtasid ja koguseid, juurdepääsuteid, vahemaid jne)?		

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta

Kas ehitises on ette nähtud järgmised tuleohutuspaigaldised või muud tuleohutusega seotud olulised seadmed, paigaldised, tehnosüsteemid vms?			Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?		Kas on olemas kasutus- ja hooldusjuhend?		Kas korrashoiutoimingud on tehtud?		Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms)	Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev (nt kuu, kvartal, aasta)	Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused)
	Jah	**Ei**	**Jah**	**Ei**	**Jah**	**Ei**	**Jah**	**Ei**			
3.1. Automaatne tulekustutussüsteem		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud

3.2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem	X		X		X		X		Articard OÜ	10.2015	Järgmine hooldus jaanuaris 2016
Kas tulekahjuteated tuleb edastada automaatselt Häirekeskusesse?		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.3. Turvavalgustus	X		X		X		X		Articard OÜ	12.2015	
3.4. Piksekaitse	X		X		X		X		Energiaring OÜ	02.2015	Kriitiliste süsteemide kontroll 2016. aastal.
3.5. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.6. Tuletõrje voolikusüsteem		X		X	-	-	-	-			Ei ole ette nähtud
3.7. Tulekustutid	X		X		X		X		Vaatlus-kontroll (kvartal), Ülle Väljamäe	11.2015	
3.8. Küttesüsteem (nt tahk-, gaas- või vedelkütusel töötavad kütteseadmed)	X		X		X		X		Sanfiks OÜ	11.2015	
3.9. Ventilatsioonisüsteem	X		X		X		X		Ecomatic AS	11.2015	
3.10. Ehitise tuletõrje veevõtukoha olemasolu ja korrashoid		X		X	-	-	-	-			Lasteaia omandis veevõtukohti ei ole. Hüdrandid T-1884(MA) T-1883(MA) T-0338(MA) Omanik ja hooldaja Tallinna Vesi AS
3.11. *Vajadusel märgitakse muu oluline tuleohutuspaigaldis, seade vms*: Käidukorralduse teenus	X		X				X		KH Energia-Konsult AS	12.2015	
3.12. Elektripaigaldise tehniline kontroll (elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus)							X		Energiaring OÜ	Tunnistus nr. ER-15-00108-2 (15.02.15)	Järgmine tehniline kontroll: 02.2020
3.13. Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse visuaalne kontroll (sh nõutud tuletõkkeuste olemasolu ja korrashoid)							X		Ülle Väljamäe	12.2015	

3.14. Tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide visuaalne kontroll		X			Tulekaitsev õõpamine tehtud veebruaris 2015 (akt 06.02.15)

4. Ehitises paikneva asutuse või ettevõtte valmisolek tulekahju korral tegutsemiseks *Arvestatakse ehitises paiknevaid asutusi või ettevõtteid tervikuna*				
	Jah	**Ei**	Läbiviimise/ kontrollimise kuupäev	Märkused / selgitused
4.1. Kas ehitises paikneva asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	X		-	Kinnitatud direktori 04.04.15 käskkirjaga nr 1-5/19
4.2. Kas töötajad või teenistujad on saanud enda ametikohale vastava tuleohutuskoolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	X		Aprill 2015	Individuaalsed koolitused vahemikus 15.04-30.04. 2015; OÜ Firesolutions. Kohustusi tutvustatakse ka uutele töötajatele tööle asumisel
4.3. Kas töötajad või teenistujad on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise ehitise tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	X		29.04.2015	Toimunud tuleohutuskooli-tusel tutvustati ka kustutusvahendite ja tuleohutus-paigaldiste kasu-tamist. Koolitaja: OÜ Firesolutions
4.4. Kas evakuatsiooni eest vastutavad isikud on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise?	X		29.04.2015	Koolitaja: OÜ Firesolutions
4.5. Kas on korraldatud, kuidas tulekahjust teavitatakse kõiki ehitises viibivaid inimesi (sh töötajad, külastajad, õpilased jne)?	X		29.04.2015	Hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignali-satsioonisüsteem, tulekahju korral käivituvad häirekellad.
4.6. Kas on korraldatud, kuidas tagatakse kõikide ehitises viibivate inimeste evakuatsioon (sh külastajad, hoolealused, õpilased jne)?	X		04.04.2015	Tulekahju korral tegutsemise plaan on kinnitatud direktori 04.04.15 käskkirjaga nr 1-5/19, tuleohutuskorral-dus 05.04.15 kk-ga nr 1-5/20

4.7. Kas ehitises on viidud läbi õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta?	X		29.04.2015	Õppuse korraldaja: OÜ Firesolutions Kirjalik õppuse kokkuvõte: 05.05.15; OÜ Firesolutions
4.8. Kas ehitises on regulaarselt kontrollitud evakuatsiooniteede ja -pääsude nõuetekohasust (sh vabalt läbitavust ja kasutatavust)?	X		11.2015	Kontrollis Ülle Väljamäe
4.9. Kas ehitise evakuatsiooniteed ja -pääsud ning tuleohutuspaigaldised on nõuetekohaselt tähistatud?	X		11.2015	Kontrollis Ülle Väljamäe
4.10. Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed ehitisse on päästemeeskondadele läbitavad?	X		11.2015	Kontrollis Ülle Väljamäe

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused ja nende kõrvaldamine		
5.1. Enesekontrolli käigus avastatud puudus	5.2. Tegevus puuduse kõrvaldamiseks ja likvideerimise tähtaeg	5.3. Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik / osakond / ametikoht vms

6. Tegevused ehitises *Täidetakse eraldi leht või vorm iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama*		
6.1. Asutuse või ettevõtte nimi	6.2. Juriidiline aadress	6.3. Äriregistrikood
Tallinna Kiisa Lasteaed	Kiisa 6, 11313 Tallinn	75018213
6.4. Kontaktandmed	6.5. Tuleohutusalase enesekontrolli tegemise eest vastutav(ad) isik(ud)	6.6. Tuleohutuse eest vastutava(te) isiku(te) vastutusala
info@26la.edu.ee	Ülle Väljamäe Ulle.Valjamae@26la.edu.ee 6561707 Teele Saul Teele.Saul@26la.edu.ee 5218927 Maia Kalmus Maie.Kalmus@26la.edu.ee 6561706	Ülle Väljamäe: Tegevusvalmiduse loomine ning „Tulekahju korral tegutsemise plaani“ järgimise tagamine, ATS süsteemi päeviku hoidmine ja pidamine, tulekustutite vaatluskontroll , evakuatsiooni korraldamine tulekahju korral, enesekontrolli tegemine ning dokumenteerimine, evakuatsiooniteede ja pääsude

		kasutatavuse kontrollimine, Teele Saul: Evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuste korraldamine/organiseerimine, tuleohutusalase juhendamise korraldamine, tuleohutuspaigaldiste ja tehnosüsteemide korrashoiu korraldamine (sh hoolduslepingute sõlmimine). Maia Kalmus: Evakuatsioonijuht tulekahju korral.

6.7. Põhitegevuse kirjeldus:	Koolieelne lasteasutus (1.5.-7. aastastele lastele)
6.8. Asutuse või ettevõtte kasutamise kellaaeg:	7.00 – 19.00
6.9. Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:	184
6.10. Nendest töötajaid või teenistujaid:	30

	Jah	**Ei**	Märkused
6.11. Kas asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	X		
6.12. Kas asutuse või ettevõtte kohta on töötajad või teenistujad saanud tuleohutusalase koolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	X		
6.13. Kas asutuse või ettevõtte kohta on tagatud töötajatele või teenistujatele vajalikud oskused tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	X		
6.14. Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained?		X	

Plahvatusohtlike või isesüttimisele kalduvate ainete ladustamisel või töötlemisel märgitakse ainete nimetused ja kogused.

aine nimetus: kogus:
aine nimetus: kogus:
aine nimetus: kogus:

7. Tuleohutusaruande kinnitamine

7.1. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri):

(allkirjastatud digitaalselt)

Teele Saul

7.2. Aruande esitamise kuupäev:
08. märts 2016.a